



**COMPROVANTE DE ABERTURA**  
**Processo: Nº 26724/2025 Cód. Verificador: TUS6Z75P**

**Requerente:** 138428 - RIO NEGRO CAMARA DE VEREADORES  
**CPF/CNPJ:** 80.789.548/0001-00  
**Endereço:** Rua DOUTOR VICENTE MACHADO Nº 148 **CEP:**83.880-039  
**Cidade:** Rio Negro **Estado:**PR  
**Bairro:** CENTRO  
**Fone Res.:** Não Informado **Fone Cel.:** Não Informado  
**E-mail:** cmrn@rionegro.pr.leg.br  
**Assunto:** CMRN - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO NEGRO  
**Subassunto:** Proposição/Indicação - Câmara Municipal de Rio Negro  
**Data de Abertura:** 26/11/2025 08:49  
**Previsão:** 26/12/2025

**Indicações Câmara de Vereadores.**

Número de Indicação:: 532  
Ano:: 2025  
Nome do vereador:: Geovane de Lima  
Assunto:: Solicita ao Poder Executivo Municipal a verificação e desobstrução de bueiro na estrada principal da Comunidade da Roseira, na Rua Ervino Paulo Weinschutz  
Mês:: Novembro

**Documentos do Processo**

**Outros Documentos**

Descrição	Entregue	Anexo
		Of 233-25 - encaminhando indicacoes.pdf
		Ind. 532-2025. Estrada principal da Roseira - Documentos Google.pdf
<b>Quantidade de Documentos:</b>	0	<b>Quantidade de Documentos Entregues:</b> 0

**Observação**

**INDICAÇÃO Nº 532/2025**

Rio Negro, PR, 24 de novembro de 2025.

Assunto: Solicita ao Poder Executivo Municipal a verificação e desobstrução de bueiro na estrada principal da Comunidade da Roseira, na Rua Ervino Paulo Weinschutz.

O Vereador que esta subscreve, com fundamento no artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem, respeitosamente, indicar ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de que seja realizada uma vistoria técnica na estrada principal da Comunidade da Roseira, na Rua Ervino Paulo Weinschutz, tendo em vista que, após serviços de patrolamento e empedramento realizados no local, há indícios de que um bueiro utilizado para o escoamento de águas pluviais tenha sido tapado durante a execução das obras.

JUSTIFICATIVA: Recentemente foram realizados serviços de manutenção na via, incluindo patrolamento e empedramento, o que é de grande importância para a melhoria das condições de tráfego. Contudo, moradores relataram que, durante a execução do serviço, um bueiro que anteriormente permitia o escoamento adequado da água da chuva teria sido obstruído ou soterrado.

A obstrução desse bueiro pode causar acúmulo de água sobre a pista, formação de buracos, erosões nas laterais da estrada e danos à infraestrutura, além de oferecer riscos à segurança de motoristas, pedestres e moradores da região. Dessa forma, solicita-se que o setor competente realize vistoria no local e, se confirmada a situação, que proceda com a desobstrução ou reconstrução do bueiro, de modo a restabelecer o correto escoamento das águas pluviais e evitar futuros prejuízos.

Ressalta-se que seguem abaixo fotos do local para melhor compreensão da situação e apoio à análise técnica.

Assim, solicita-se especial atenção no atendimento desta indicação, em benefício da segurança e bem-estar da comunidade.

Atenciosamente,

GEOVANE DE LIMA - PODEMOS

Vereador



**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO**  
Processo Digital  
Comprovante de Abertura do Processo

Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/3262>

**RIO NEGRO CAMARA DE VEREADORES**

*Requerente*

**LUIZ FERNANDO OSTERLOH**

*Funcionário(a)*

Recebido