

**Processo Nº 3654 / 2026 - [Encerrado]**

Código Verificador: 00V9XSL9

Requerente: RIO NEGRO CAMARA DE VEREADORES**Detalhes:** INDICAÇÃO Nº 020/2026.

Rio Negro, PR, 09 de Fevereiro de 2026

Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que sejam realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR.

O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, vem solicitar ao Executivo Municipal que através do Setor Competente, realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR, conforme demonstram as fotos em anexo.

Justificativa: A presente indicação fundamenta-se na constatação de que o referido dispositivo de drenagem pluvial apresenta danos estruturais significativos, consistindo em erosões e buracos na canaleta de escoamento, comprometendo a integridade da estrutura de concreto e indicando risco iminente de colapso parcial ou total, com possibilidade de agravamento do processo erosivo e formação de cavidade de maiores proporções na via pública.

Verifica-se, ainda, que a tampa do bueiro encontra-se danificada e deslocada, estando situada sobre o passeio público, em desacordo com as normas de segurança e acessibilidade urbana, representando risco iminente de acidentes, sobretudo a pedestres, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Diante do exposto, faz-se necessária a intervenção imediata do Poder Público, compreendendo:

vistoria técnica especializada;

recomposição da canaleta de drenagem;

substituição ou adequação da tampa do bueiro;

e demais medidas corretivas necessárias para restabelecer a segurança, funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem pluvial, prevenindo danos maiores à infraestrutura urbana e à segurança da população.

ODAIR PEREIRA - PL

Vereador.

Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/3367>**Assunto:** CMRN - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO NEGRO**Subassunto:** Proposição/Indicação - Câmara Municipal de Rio Negro**Procurador:** ODAIR PEREIRA**Previsão:** 13/03/2026**Processo Principal:** null/null**Anexos**

Descrição	Usuário	Data
Of 016-26 - encaminhando indicacoes.pdf	LUIZ FERNANDO OSTERLOH	11/02/2026
Ind. 020-26 Manutencao no bueiro da Rua Jose Schelbauer Sobrinho em frente cantinho do paraíso.docx.pdf	LUIZ FERNANDO OSTERLOH	11/02/2026
Comprovante de Abertura do Processo - 113808.pdf	LUIZ FERNANDO OSTERLOH	11/02/2026

Histórico**Sector:** LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CMRN**Abertura:** 11/02/2026 10:06**Entrada:** 11/02/2026 10:06:53**Usuário:** LUIZ FERNANDO OSTERLOH**Recebido por:** LUIZ FERNANDO OSTERLOH

Observação: INDICAÇÃO Nº 020/2026. Rio Negro, PR, 09 de Fevereiro de 2026 Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que sejam realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR. O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, vem solicitar ao Executivo Municipal que através do Setor Competente, realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR, conforme demonstram as fotos em anexo. Justificativa: A presente indicação fundamenta-se na constatação de que o referido dispositivo de drenagem pluvial apresenta danos estruturais significativos, consistindo em erosões e buracos na canaleta de escoamento, comprometendo a integridade da estrutura de concreto e indicando risco iminente de colapso parcial ou total, com possibilidade de agravamento do processo erosivo e formação de cavidade de maiores proporções na via pública. Verifica-se, ainda, que a tampa do bueiro encontra-se danificada e deslocada, estando situada sobre o passeio público, em desacordo com as normas de segurança e acessibilidade urbana, representando risco iminente de acidentes, sobretudo a pedestres, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Diante do exposto, faz-se necessária a intervenção imediata do Poder Público, compreendendo: vistoria técnica especializada; recomposição da canaleta de drenagem; substituição ou adequação da tampa do bueiro; e demais medidas corretivas necessárias para restabelecer a segurança, funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem pluvial, prevenindo danos maiores à infraestrutura urbana e à segurança da população. ODAIR PEREIRA - PL Vereador. Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/3367>

**Histórico****Setor:** GABINETE ASSESSORAMENTO - GABINETE PREFEITO - GAP**Setor Origem:** LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - CMRN**Setor Destino:** GABINETE ASSESSORAMENTO - GABINETE PREFEITO - GAP**Saída:** 11/02/2026 10:06**Entrada:** 11/02/2026 15:44**Movimentado por:** LUIZ FERNANDO OSTERLOH**Recebido por:** CLAUDIA KAZMIERCZAK DA ROSA

Observação: INDICAÇÃO Nº 020/2026. Rio Negro, PR, 09 de Fevereiro de 2026 Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que sejam realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR. O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, vem solicitar ao Executivo Municipal que através do Setor Competente, realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "Cantinho do Paraíso", no Bairro Alto, no município de Rio Negro - PR, conforme demonstram as fotos em anexo. Justificativa: A presente indicação fundamenta-se na constatação de que o referido dispositivo de drenagem pluvial apresenta danos estruturais significativos, consistindo em erosões e buracos na canaleta de escoamento, comprometendo a integridade da estrutura de concreto e indicando risco iminente de colapso parcial ou total, com possibilidade de agravamento do processo erosivo e formação de cavidade de maiores proporções na via pública. Verifica-se, ainda, que a tampa do bueiro encontra-se danificada e deslocada, estando situada sobre o passeio público, em desacordo com as normas de segurança e acessibilidade urbana, representando risco iminente de acidentes, sobretudo a pedestres, incluindo crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Diante do exposto, faz-se necessária a intervenção imediata do Poder Público, compreendendo: vistoria técnica especializada; recomposição da canaleta de drenagem; substituição ou adequação da tampa do bueiro; e demais medidas corretivas necessárias para restabelecer a segurança, funcionalidade e durabilidade do sistema de drenagem pluvial, prevenindo danos maiores à infraestrutura urbana e à segurança da população. ODAIR PEREIRA - PL Vereador. Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/3367>

Setor: GABINETE DE ASSESSORAMENTO - PLANEJAMENTO - SEPLAN**Setor Origem:** GABINETE ASSESSORAMENTO - GABINETE PREFEITO - GAP**Setor Destino:** GABINETE DE ASSESSORAMENTO - PLANEJAMENTO - SEPLAN**Saída:** 11/02/2026 15:44**Usuário Destino:** GEOVAN DA SILVA**Entrada:** 12/02/2026 08:26**Movimentado por:** CLAUDIA KAZMIERCZAK DA ROSA**Recebido por:** GEOVAN DA SILVA

Observação: Encaminho ao Srº Geovan da Silva, Coordenador Geral e Secretário de Planejamento. Atenciosamente

Setor: GABINETE DE ASSESSORAMENTO - OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO - SOSUH**Setor Origem:** GABINETE DE ASSESSORAMENTO - PLANEJAMENTO - SEPLAN**Setor Destino:** GABINETE DE ASSESSORAMENTO - OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO - SOSUH**Saída:** 12/02/2026 08:26**Entrada:** 13/02/2026 09:29**Movimentado por:** GEOVAN DA SILVA**Recebido por:** NESTOR HENRIQUE FADEL BICHESKI

Observação: Para conhecimento e providências

Setor: GABINETE DE ASSESSORAMENTO - OBRAS SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO - SOSUH**Encerramento:** 13/02/2026 09:53**Parecer:** Encerrado

Observação: Indicação recebida para análise.

Informações Adicionais**155 - Indicações Câmara de Vereadores.**

-	-
-	020
-	-
-	2026
3 - Nome do vereador:	6 - Odair Pereira
-	-
-	Solicita ao Executivo Municipal que sejam realizados serviços de manutenção e reparo em um bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Schelbauer Sobrinho, próximo ao estabelecimento conhecido como "
5 - Mês:	2 - Fevereiro