



INDICAÇÃO Nº 497/2025.

Rio Negro, PR, 17 de Outubro de 2025

Ementa: Solicita ao Executivo Municipal que através do setor competente, realize a manutenção do bueiro na Rua Carlos Strong, nº 123 na localidade da Roseira.

O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, vem solicitar ao Executivo Municipal que através do setor competente realize a manutenção do bueiro na Rua Carlos Strong nº 123 na localidade da Roseira.

Justificativa: Segundo informações da moradora da localidade, quando ocorrem chuvas, a água que escoa pelo bueiro transborda e alcança a varanda de seu imóvel, deixando-a suja com areia e detritos. Tal situação tem causado transtornos à moradora e pode, inclusive, comprometer a estrutura do imóvel com o passar do tempo.

A manutenção e o desentupimento do referido bueiro são medidas necessárias para garantir o correto escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos e prejuízos aos moradores da região.

Atenciosamente,

ODAIR PEREIRA - PL
Vereador

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/10/2025 08:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: <https://c.jpm.com.br/p2622c70cf038c7>





ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/10/2025 08:36 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p2622c70cf038c7>

