

O.S. Nr.: 178775 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3406 Ano Chassi: 2011 Abertura: 01/07/2025 08:40
 Hodômetro: 762129 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 01/07/2025 10:18
 Placa: AVD7025 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10241 - MARCELO PEDRO
 Média de Combustível: 1,89 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	Última Execução	
			O.S. Nr.	Hodômetro
00000000 - CRT PLANO CORRETIVO	0	25/06/2025	177945	761.673

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
0000002 - CHECK LIST MECANICO	___/___/___	___/___/___	___/___	11
0000035 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA	___/___/___	___/___/___	___/___	11
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
0000004 - CHECK LIST ELETRICO	01/07/2025 08:37	01/07/2025 09:37	10/10524	11
0000036 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	01/07/2025 09:38	01/07/2025 10:18	10/10524	11

* V - Verificado , E - Executado

Observação:

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00000137	07/07/2025	763.755	1.629	1.629	_____	_____	_____
DE	10	00000138	07/07/2025	763.755	1.629	1.629	_____	_____	_____
TDE	10	00A00648	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TDI	10	00A00647	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TEE	10	00A00644	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TFI	10	00A00643	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178804 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3406 Ano Chassi: 2011 Abertura: 01/07/2025 10:15
 Hodômetro: 762478 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 01/07/2025 10:17
 Placa: AVD7025 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10241 - MARCELO PEDRO
 Média de Combustível: 1,89 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	Última Execução	
			O.S. Nr.	Hodômetro
CRT-PLANO CORRETIVO	0 0	01/07/2025	178775	762.129

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
000002 - CHECK LIST MECANICO	___/___/___:___	___/___/___:___	___/___	1 1
000035 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA	___/___/___:___	___/___/___:___	___/___	1 1
000066 - SANAR VAZAMENTO AR	01/07/2025 09:37	01/07/2025 10:17	10/10524	1 1
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000058 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	01/07/2025 09:06	01/07/2025 09:36	10/10524	1 1

* V - Verificado , E - Executado

Observação:

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente
----------	-----------	---

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00000137	07/07/2025	763.755	1.629	1.629	_____	_____	_____
DE	10	00000138	07/07/2025	763.755	1.629	1.629	_____	_____	_____
TDE	10	00A00648	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TDI	10	00A00647	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TEF	10	00A00644	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____
TEI	10	00A00643	20/01/2025	743.812	21.572	21.572	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178805 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3407 Ano Chassi: 2014 Abertura: 01/07/2025 10:19
 Odômetro: 547759 Ano Carroceria: 2014 Fechamento: 01/07/2025 10:21
 Placa: AYZ5J68 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: OF 1721 EV
 Responsável: 10/10193 - CLAUDIR BECKER
 Média de Combustível: 2,30 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
CPD-PLANO CORRETIVO	0	12	18/06/2025	177040	546.705

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
0112056 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	01/07/2025 10:21	01/07/2025 10:21	10/10524	[]

* V - Verificado, E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	004	15132852	20/01/2025	523.029	28.117	28.245	_____	_____	_____
DE	004	15132853	20/01/2025	523.029	28.117	28.245	_____	_____	_____
TDE	10	M0000128	23/04/2025	537.835	13.311	25.489	_____	_____	_____
TDI	10	M0000127	05/02/2025	525.657	25.489	25.489	_____	_____	_____
TRE	10	M0000126	05/02/2025	525.657	25.489	25.489	_____	_____	_____
TEI	10	M0000125	05/02/2025	525.657	25.489	25.489	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178811 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3411 Ano Chassi: 2011 Abertura: 01/07/2025 10:28
 Odômetro: 634500 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 01/07/2025 10:32
 Placa: AVD7023 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10201 - SERGIO FERNANDES
 Média de Combustível: 2,12 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
TRI-PLANO CORRETIVO	0	12	18/06/2025	177041	634.113

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
000002 - CHECK LIST MECANICO				V
000005 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA				V
Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA				
000184 - REAPERTAR PARAFUSOS CARROCERIA	01/07/2025 07:45	01/07/2025 08:00	10/10524	V
000191 - SUBST. VIDRO DA JANELA ENTRA VENTO DO MOTORISTA	01/07/2025 08:32	01/07/2025 10:32	10/10524	V
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000358 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	01/07/2025 08:01	01/07/2025 08:31	10/10524	V

* V - Verificado , E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00PC6056	20/01/2025	625.000	11.308	14.400	_____	_____	_____
DE	10	00P06057	20/01/2025	625.000	11.308	14.400	_____	_____	_____
TDE	10	00SC0006	10/04/2025	629.668	6.640	6.640	_____	_____	_____
TD1	10	00S00005	10/04/2025	629.668	6.640	6.640	_____	_____	_____
TFE	10	00S00306	10/04/2025	629.668	6.640	6.640	_____	_____	_____
TH1	10	00S06391	10/04/2025	629.668	6.640	6.640	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178980 Tipo: Preventiva Situação: Fechada
 Veículo: 10-3402 Ano Chassi: 2011 Abertura: 02/07/2025 08:23
 Odômetro: 543168 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 02/07/2025 10:11
 Placa: AVG7537 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10425 - GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR
 Média de Combustível: 2,24 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
005-CHECK LIST PNEUS	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
007-LUBRIFICAR GERAL	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
008-CHECK LIST MECANICO	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
009-CHECK LIST ELETRICO	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
011-CHECK LIST ELEVADOR	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
015-CHECK LIST LATARIA	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480
017-CHECK LIST PORTAS	5.000 Km	4.688	12/05/2025	170271	538.480

Grupo de Serviço: 001 - MOTOR		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000002	CHECK LIST MECANICO	[X]	[]	04:36:00	05:36:00	10439

Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000004	CHECK LIST ELETRICO	[X]	[]	06:08:00	07:08:00	10439

Grupo de Serviço: 012 - PNEUS / RODAGEM		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000001	CHECK LIST PNEUS	[X]	[]	07:09:00	08:09:00	10439

Grupo de Serviço: 015 - LUBRIFICAÇÃO		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000015	LUBRIFICAR GERAL	[X]	[]	03:55:00	04:35:00	10439

Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000003	CHECK LIST ELEVADOR	[X]	[]	08:10:00	09:10:00	10439
0000005	CHECK LIST LATARIA	[X]	[]	09:11:00	10:11:00	10439
0000029	CHECK LIST PORTAS	[X]	[]	05:37:00	06:07:00	10439

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Pneus Instalados no Veiculo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00P06064	13/01/2025	527.314	19.131	20.706	_____	_____	_____
DE	10	00P06065	13/01/2025	527.314	19.131	20.706	_____	_____	_____
FDE	10	00P00641	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
EDI	10	00P00635	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
FEF	005	00I05783	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
FEI	10	00P05859	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178982 Tipo: Preventiva Situação: Fechada
 Veículo: 10-3404 Ano Chassi: 2011 Abertura: 02/07/2025 08:23
 Odômetro: 705256 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 02/07/2025 10:10
 Placa: AVD7021 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10425 - GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR
 Média de Combustível: 2,31 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
005-CHECK LIST PNEUS	3.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
007-LUBRIFICAR GERAL	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
023-CHECK LIST MECANICO	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
024-CHECK LIST ELETRICO	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
025-CHECK LIST ELEVADOR	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
026-CHECK LIST LATARIA	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865
027-CHECK LIST PORTAS	5.000 Km	4.391	12/05/2025	170273	700.865

Grupo de Serviço: 001 - MOTOR		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			

0000002	CHECK LIST MECANICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04:35:00	05:35:00	10439
---------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------	----------	-------

Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			

0000004	CHECK LIST ELETRICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06:07:00	07:07:00	10439
---------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------	----------	-------

Grupo de Serviço: 012 - PNEUS / RODAGEM		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			

0000001	CHECK LIST PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07:08:00	08:08:00	10439
---------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------	----------	-------

Grupo de Serviço: 015 - LUBRIFICAÇÃO		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			

0000015	LUBRIFICAR GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03:54:00	04:34:00	10439
---------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------	----------	-------

Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			

0000003	CHECK LIST ELEVADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08:09:00	09:09:00	10439
0000005	CHECK LIST LATARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09:10:00	10:10:00	10439
0000029	CHECK LIST PORTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05:36:00	06:06:00	10439

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	M0000136	23/04/2025	698.578	11.229	11.229	_____	_____	_____
DE	10	M0000135	23/04/2025	698.578	11.229	11.229	_____	_____	_____
FDE	004	05086294	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
FDI	004	05086296	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
TEE	004	05095214	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
TEI	004	05095300	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178984 Tipo: Preventiva Situação: Fechada
 Veículo: 10-3402 Ano Chassi: 2011 Abertura: 02/07/2025 08:23
 Odômetro: 543168 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 02/07/2025 10:10
 Placa: AVG7537 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 2700 F EURO III
 Responsável: 10/10425 - GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR
 Média de Combustível: 2,24 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
005-CHECK LIST PNEUS	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
007-LUBRIFICAR GERAL	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
003-CHECK LIST MECANICO	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
024-CHECK LIST ELETRICO	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
025-CHECK LIST ELEVADOR	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
006-CHECK LIST LATARIA	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168
021-CHECK LIST PORTAS	5.000 Km 0	02/07/2025	178980	543.168

Grupo de Serviço: 001 - MOTOR		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000002	CHECK LIST MECANICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04:35:00	05:35:00	10439

Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000004	CHECK LIST ELETRICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06:07:00	07:07:00	10439

Grupo de Serviço: 012 - PNEUS / RODAGEM		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000001	CHECK LIST PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07:08:00	08:08:00	10439

Grupo de Serviço: 015 - LUBRIFICAÇÃO		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000015	LUBRIFICAR GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03:54:00	04:34:00	10439

Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000003	CHECK LIST ELEVADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08:09:00	09:09:00	10439
0000005	CHECK LIST LATARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09:10:00	10:10:00	10439
0000029	CHECK LIST PORTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05:36:00	06:06:00	10439

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00P06064	13/01/2025	527.314	19.131	20.706	_____	_____	_____
DE	10	00P06065	13/01/2025	527.314	19.131	20.706	_____	_____	_____
FDE	10	00P00641	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
TDI	10	00P00635	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
TEE	005	00I05783	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____
TEI	10	00P05859	13/01/2025	527.314	19.131	19.131	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 178986 Tipo: Preventiva Situação: Fechada
 Veículo: 10-3404 Ano Chassi: 2011 Abertura: 02/07/2025 08:23
 Rodômetro: 705256 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 02/07/2025 10:10
 Placa: AVD7021 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10425 - GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR
 Média de Combustível: 2,31 Média de Lubrificantes: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	Última Execução	
			O.S. Nr.	Hodômetro
005-CHECK LIST PNEUS	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
007-LUBRIFICAR GERAL	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
023-CHECK LIST MECANICO	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
024-CHECK LIST ELETRICO	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
025-CHECK LIST ELEVADOR	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
026-CHECK LIST LATARIA	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256
027-CHECK LIST PORTAS	5.000 Km 0	02/07/2025	178982	705.256

Grupo de Serviço: 001 - MOTOR		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000002	CHECK LIST MECANICO	[X]	[]	04:35:00	05:35:00	10439

Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000004	CHECK LIST ELETRICO	[X]	[]	06:07:00	07:07:00	10439

Grupo de Serviço: 012 - PNEUS / RODAGEM		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000001	CHECK LIST PNEUS	[X]	[]	07:08:00	08:08:00	10439

Grupo de Serviço: 015 - LUBRIFICAÇÃO		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000015	LUBRIFICAR GERAL	[X]	[]	03:54:00	04:34:00	10439

Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA		Conforme		Início	Término	Crachá
Código	Descrição	Sim	Não			
0000003	CHECK LIST ELEVADOR	[X]	[]	08:09:00	09:09:00	10439
0000005	CHECK LIST LATARIA	[X]	[]	09:10:00	10:10:00	10439
0000029	CHECK LIST PORTAS	[X]	[]	05:36:00	06:06:00	10439

Observação:

Supervisor/Responsável

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	M0000136	23/04/2025	698.578	11.229	11.229	_____	_____	_____
DE	10	M0000135	23/04/2025	698.578	11.229	11.229	_____	_____	_____
FDE	004	05086294	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
TDI	004	05086296	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
TEE	004	05095214	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____
TEI	004	05095300	13/01/2025	684.029	25.778	26.274	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 179221 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3402 Ano Chassi: 2011 Abertura: 02/07/2025 08:37
 Hodômetro: 543168 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 02/07/2025 18:00
 Placa: AVG7537 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: M 270 E EURO III
 Responsável: 10/10439 - EVERTON MEIRA CORDEIRO
 Média de Combustível: 2,24 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
CRT-PLANO CORRETIVO	0	5	27/06/2025	178321	542.894

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
000002 - CHECK LIST MECANICO				[]
000003 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA				[]
Grupo de Serviço: 009 - FREIOS				
000041 - SUBST. CATRACA FREIO TRACAO LADO DIREITO	02/07/2025 14:34	02/07/2025 17:14	10/10439	[]
000042 - SUBST. CATRACA FREIO TRACAO LADO ESQUERDO	02/07/2025 15:07	02/07/2025 15:47	10/10439	[]
000043 - SUBST. TAMBOR FREIO TRASEIRO DIREITO	02/07/2025 17:15	02/07/2025 18:00	10/10439	[]
000044 - SUBST. TAMBOR FREIO TRASEIRO ESQUERDO	02/07/2025 15:18	02/07/2025 16:33	10/10439	[]

* V - Verificado , E - Executado

Observação:

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00P06064	13/01/2025	527.314	19.131	20.706			
DE	10	00P06065	13/01/2025	527.314	19.131	20.706			
IDE	10	00P00641	13/01/2025	527.314	19.131	19.131			
ID1	10	00P00635	13/01/2025	527.314	19.131	19.131			
IEE	005	00I05783	13/01/2025	527.314	19.131	19.131			
IE1	10	00P05859	13/01/2025	527.314	19.131	19.131			

O.S. Nr.: 180332 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3409 Ano Chassi: 2014 Abertura: 10/07/2025 08:03
 Hodômetro: 516812 Ano Carroceria: 2014 Fechamento: 10/07/2025 08:15
 Placa: AYY7I02 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: OF 1721 EV
 Responsável: 10/10203 - ANTONIO LOPATA
 Média de Combustível: 2,40 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
001 PLANO CORRETIVO	0 13	27/06/2025	178324	515.209

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000004 - CHECK LIST ELETRICO	10/07/2025 08:14	10/07/2025 08:15	10/10524	1 1

* V - Verificado , E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
BD	10	00C04443	21/01/2025	492.407	27.880	27.880	_____	_____	_____
DE	10	00C04442	21/01/2025	492.407	27.880	27.880	_____	_____	_____
TDE	004	05115417	21/01/2025	492.407	27.880	29.684	_____	_____	_____
TDI	004	05114780	21/01/2025	492.407	27.880	29.683	_____	_____	_____
TEE	004	05114766	21/01/2025	492.407	27.880	29.683	_____	_____	_____
TEI	004	05096757	21/01/2025	492.407	27.880	29.683	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 180333 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3408 Ano Chassi: 2014 Abertura: 10/07/2025 08:05
 Hodômetro: 598206 Ano Carroceria: 2014 Fechamento: 10/07/2025 08:23
 Placa: AYY8H85 Oficina: OFICINA MAIRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: OF 1721 EV
 Responsável: 10/10203 - ANTONIO LOPATA
 Média de Combustível: 2,38 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
ERT-PLANO CORRETIVO	0 14	25/06/2025	177943	596.536

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
0000066 - SANAR VAZAMENTO AR	10/07/2025 07:12	10/07/2025 07:52	10/10524	[]
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
0000359 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	10/07/2025 07:53	10/07/2025 08:23	10/10524	[]

* V - Verificado , E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00P06447	20/01/2025	571.619	29.283	29.283	_____	_____	_____
DE	10	00P06448	20/01/2025	571.619	29.283	29.283	_____	_____	_____
TDE	10	00M00134	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
TDI	10	00M00133	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
TEE	10	00M00132	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
TEI	10	00M00131	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 180334 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3410 Ano Chassi: 2014 Abertura: 10/07/2025 08:07
 Hodômetro: 533078 Ano Carroceria: 2014 Fechamento: 10/07/2025 08:23
 Placa: AYY7I04 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: OF 1721 EV
 Responsável: 10/10532 - URBANO NOGUEIRA
 Média de Combustível: 2,25 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
CRT-PLANO CORRETIVO	0	13	26/06/2025	178808	531.223

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000358 - SERVIÇO CORRETIVA ELETRICA	10/07/2025 07:22	10/07/2025 07:52	10/10524	[]
Grupo de Serviço: 017 - CARROCERIA				
000479 - SERVIÇO CORRETIVA CARROCERIA	10/07/2025 07:53	10/07/2025 08:23	10/10524	[]

* V - Verificado , E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	M0000129	02/07/2025	532.202	4.524	32.956	_____	_____	_____
DE	10	M0000130	02/07/2025	532.202	4.524	32.956	_____	_____	_____
TDE	004	00102949	20/01/2025	500.232	36.494	1.037.197	_____	_____	_____
TDI	004	01040160	20/01/2025	500.232	36.494	1.037.197	_____	_____	_____
TEE	004	01039513	20/01/2025	500.232	36.494	1.037.197	_____	_____	_____
TEI	004	00C04640	20/01/2025	500.232	36.494	1.037.197	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 180335 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3404 Ano Chassi: 2011 Abertura: 10/07/2025 08:09
 Hodômetro: 706463 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 10/07/2025 08:24
 Placa: AVD7021 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10193 - CLAUDIR BECKER
 Média de Combustível: 2,20 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	Última Execução	
			O.S. Nr.	Hodômetro
ORD-PLANO CORRETIVO	0 48	22/05/2025	172328	701.951

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
000002 - CHECK LIST MECANICO				V
000005 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA				V
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000004 - CHECK LIST ELETRICO	10/07/2025 08:24	10/07/2025 08:24	10/10524	V

* V - Verificado, E - Executado

Observação:

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente
----------	-----------	---

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pcs.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DE	10	M0000136	23/04/2025	698.578	11.229	11.229			
DE	10	M0000135	23/04/2025	698.578	11.229	11.229			
TDE	004	05086294	13/01/2025	684.029	25.778	26.274			
TDI	004	05086296	13/01/2025	684.029	25.778	26.274			
TEF	004	05095214	13/01/2025	684.029	25.778	26.274			
TEI	004	05095300	13/01/2025	684.029	25.778	26.274			

O.S. Nr.: 180336 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3406 Ano Chassi: 2011 Abertura: 10/07/2025 08:11
 Hodômetro: 764101 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 10/07/2025 08:25
 Placa: AVD7025 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10538 - JULIANA MARTINS
 Média de Combustível: 1,93 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	Última Execução	
			O.S. Nr.	Hodômetro
ORD-PLANO CORRETIVO	0	01/07/2025	178804	762.478

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
000002 - CHECK LIST MECANICO	___/___/___	___/___/___	___/___	[]
000003 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA	___/___/___	___/___/___	___/___	[]
Grupo de Serviço: 011 - ELÉTRICA				
000004 - CHECK LIST ELETRICO	10/07/2025 07:04	10/07/2025 08:04	10/10524	[]
000006 - SUBST. LAMPADA LUZ	10/07/2025 08:05	10/07/2025 08:25	10/10524	[]

* V - Verificado, E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente
----------	-----------	---

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00000137	07/07/2025	763.755	1.973	1.973	_____	_____	_____
DF	10	00000138	07/07/2025	763.755	1.973	1.973	_____	_____	_____
TDE	10	00A00648	20/01/2025	743.812	21.916	21.916	_____	_____	_____
TDI	10	00A00647	20/01/2025	743.812	21.916	21.916	_____	_____	_____
TFF	10	00A00644	20/01/2025	743.812	21.916	21.916	_____	_____	_____
TFI	10	00A00643	20/01/2025	743.812	21.916	21.916	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 180337 Tipo: Corretiva(01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3403 Ano Chassi: 2011 Abertura: 10/07/2025 08:12
 Hodômetro: 693478 Ano Carroceria: 2011 Fechamento: 10/07/2025 08:27
 Placa: AVF4818 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: B 270 F EURO III
 Responsável: 10/10221 - CLAUDIO AUGUSTO DE LIMA
 Média de Combustível: 2,70 Média de Lubrificantes: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

----- Última Execução -----

Planos	Periodicidade Intervalo	Data	O.S. Nr.	Hodômetro
ORD-PLANO CORRETIVO	0 10	30/06/2025	178806	691.947

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 001 - MOTOR				
0300602 - CHECK LIST MECANICO	___/___/___	___/___/___	___/___	[]
0300035 - SERVIÇO CORRETIVA MECANICA	___/___/___	___/___/___	___/___	[]
Grupo de Serviço: 002 - EMBREAGEM				
0050730 - REGULAR EMBREAGEM	10/07/2025 08:26	10/07/2025 08:27	10/10439	[]

V - Verificado, E - Executado

Observação: _____

Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente

----- Pneus Instalados no Veiculo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DE	004	45137584	20/01/2025	672.890	23.154	25.483	_____	_____	_____
TDE	002	00P00044	20/01/2025	672.890	23.154	23.154	_____	_____	_____
TDI	002	00P00043	20/01/2025	672.890	23.154	23.154	_____	_____	_____
TFE	10	00P04676	20/01/2025	672.890	23.154	23.154	_____	_____	_____
TEI	10	00P05886	20/01/2025	672.890	23.154	23.154	_____	_____	_____

O.S. Nr.: 181018 Tipo: Corretiva (01-MANUTENÇÃO CO) Situação: Fechada
 Veículo: 10-3408 Ano Chassi: 2014 Abertura: 11/07/2025 15:26
 Hodômetro: 598661 Ano Carroceria: 2014 Fechamento: 15/07/2025 15:29
 Placa: AYY8H85 Oficina: OFICINA MAFRA
 Usuário: GUSTAVO HENRIQUE WITT Tipo Chassi: OF 1721 EV
 Responsável: 10/10193 - CLAUDIR BECKER
 Média de Combustível: 2,39 Média de Lubrificante: 0,00

Quantidade de Lubrificante de Reposição Consumido nos últimos 10 dias:

Planos	Periodicidade	Intervalo	Data	Última Execução	
				O.S. Nr.	Hodômetro
CRT-PLANO CORRETIVO	0	1	10/07/2025	180333	598.206

Serviço a Executar	Início	Final	Empresa/Crachá	V/E
Grupo de Serviço: 009 - FREIOS				
000034 - SUBST. LONA FREIO TRACAO LADO ESQUERDO	15/07/2025 13:58	15/07/2025 14:58	10/10439	[]
Grupo de Serviço: 006 - EIXO TRASEIRO				
0000152 - SUBST. LONAS FREIO TRASEIRA LADO DIREITO	15/07/2025 14:59	15/07/2025 15:29	10/10439	[]

* V - Verificado, E - Executado

Observação: _____
















Supervisor/Responsável

----- Serviços Desta OS Realizados Recentemente -----

O.S. Nr.	Data O.S.	Serviços Desta OS Realizados Recentemente
----------	-----------	---

----- Pneus Instalados no Veículo -----

Pos.	Emp.	Pneu	Dt. Inst.	Hod. Ini.	Km. Rodada	Km. Vida	Sulco	Pressão	Nr. Atual
DD	10	00P06447	20/01/2025	571.619	29.283	29.283	_____	_____	_____
DE	10	00P06448	20/01/2025	571.619	29.283	29.283	_____	_____	_____
IDE	10	00M00134	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
IDI	10	00M00133	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
TEE	10	00M00132	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____
TEI	10	00M00131	11/04/2025	584.006	16.896	16.896	_____	_____	_____

#	Código	Dt. e Hr. Abertura	Empresa	Usuário	Equipamento	Tipo	Situação	Fechar OS	Impressão
1	178775	01/07/2025 08:40:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3406	Corretiva	Fechada		
2	178804	01/07/2025 10:15:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3406	Corretiva	Fechada		
3	178805	01/07/2025 10:19:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3407	Corretiva	Fechada		
4	178811	01/07/2025 10:28:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3411	Corretiva	Fechada		
5	178980	02/07/2025 08:23:09	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3402	Preventiva	Fechada		
6	178982	02/07/2025 08:23:09	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3404	Preventiva	Fechada		
7	178984	02/07/2025 08:23:52	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3402	Preventiva	Fechada		
8	178986	02/07/2025 08:23:52	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3404	Preventiva	Fechada		
9	179221	02/07/2025 08:37:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3402	Corretiva	Fechada		
10	180332	10/07/2025 08:03:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3409	Corretiva	Fechada		
11	180333	10/07/2025 08:05:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3408	Corretiva	Fechada		
12	180334	10/07/2025 08:07:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3410	Corretiva	Fechada		
13	180335	10/07/2025 08:09:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3404	Corretiva	Fechada		
14	180336	10/07/2025 08:11:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3406	Corretiva	Fechada		
15	180337	10/07/2025 08:12:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3403	Corretiva	Fechada		
16	181018	11/07/2025 15:26:00	EP MAFRA	GUSTAVO HENRIQUE WITT SALVADOR	3408	Corretiva	Fechada		