



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

Ofício nº 20/2025/GAB/SOSUH

Rio Negro, 23 de junho de 2025.

Senhor

Geovan da Silva

Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral de Rio Negro -Pr

Senhor,

Venho através deste, responder o Requerimento 009/2025 da Câmara Municipal de Rio Negro. Informamos que os tramites legais que se fizeram necessários para a obra, já haviam iniciado ainda no fim do ano de 2024 e logo no inicio do ano foi dado andamento no processo afim do atendimento mais rápido e reservando as medidas de segurança e acompanhamento técnico para o andamento procedido.

O devido isolamento do local, a proibição de trafego de pedestre foram as medidas iniciais. Em sequencia iniciado o processo licitatorio para o projeto do muro de arrimo, o qual foi entregue no dia 31 de Dezembro de 2025, recebido o projeto foi elaborado e dado entrada na licitação para execução da Obra o que obteve exito e hoje consta em execução e com data de finalização prevista para o fim do mes de julho.

Para demais informações seguirão em anexo documentos e a Ordem de Serviço da obra.

A SOSUH fica a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maicon Aleffer do Prado
Secretário Municipal SOSUH

Secretaria municipal de Obras Serviços Urbanos e Habitação
Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário – Rio Negro/PR. CEP: 83880-000
Telefone (47) 3511-8383, E-mail: rionegro.obras.gabinete@gmail.com
www.rionegro.pr.gov.br

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/06/2025 09:47 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p6c259884fcd80>.





COMPROVANTE DE ABERTURA

Processo: Nº 5078/2025 Cód. Verificador: 95BO0395

Requerente: 169625 - ODAIR PEREIRA
CPF/CNPJ: 030.942.149-75
Endereço: Rua ALVINO SCHELBAUER Nº 15 **CEP:**83.880-000
Cidade: Rio Negro **Estado:**PR
Bairro: BAIRRO ALTO
Fone Res.: (47) 3645-1910 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: eletricamecanicabairroalto@gmail.com
Assunto: GABINETE DO PREFEITO
Subassunto: Requerimento
Data de Abertura: 26/02/2025 10:55
Previsão: 28/03/2025

Documentos do Processo

Outros Documentos

Descrição	Entregue	Anexo
		Of. Nº 026-2025 - CMRN.pdf
		Requerimento 09-25.pdf
Quantidade de Documentos:	0	Quantidade de Documentos Entregues: 0

Observação

REQUERIMENTO Nº 009/2025.

Rio Negro, PR, 21 de Fevereiro de 2025

Ementa: Solicitação ao Executivo Municipal, pedindo informações sobre o deslizamento de terra, o qual causou um grande buraco, na calçada na Avenida General Plínio Tourinho, no Bairro Campo do Gado, próximo ao Supermercado Francis

Os Vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que estabelece o Artigo 109, Inciso X do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, requerer que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre o deslizamento de terra, o qual, danificou a calçamento da Avenida General Plínio Tourinho, no Bairro Campo do Gado, próximo ao Supermercado Francis. Tal buraco tem impossibilitado o uso da calçada e do estacionamento naquele trecho, colocando em risco uma das faixas de uma importante via de circulação do Município. Ressalta-se que essa situação persiste há meses sem solução aparente, gerando preocupações quanto à segurança de pedestres e motoristas.

Diante do exposto, requer-se que o Executivo informe:

Quais providências estão sendo tomadas para a solução do problema?

Existe previsão para a realização dos reparos necessários? Se sim, qual o prazo estimado?

Qual a causa identificada para o surgimento e ampliação do buraco?

Houve alguma vistoria técnica no local? Em caso afirmativo, quais foram as conclusões?

Justificativa: O presente requerimento se faz necessário diante da preocupante situação enfrentada pelos moradores e transeuntes da Rua Saturnino Olinto, onde um enorme buraco tem causado sérios transtornos e riscos à segurança pública.

A presença desse buraco impossibilita a população de utilizar a calçada, forçando pedestres a transitarem pela pista de rolamento, expondo-os a riscos de atropelamento e dificultando a mobilidade urbana. Além disso, o problema compromete o estacionamento no trecho afetado, impactando diretamente comerciantes, moradores e motoristas que utilizam a via.

O agravante é que essa situação se estende há meses sem uma solução definitiva, sendo que o buraco vem aumentando progressivamente, ao ponto de ameaçar uma das faixas da via, podendo comprometer ainda mais o tráfego e a segurança viária. Diante desse cenário, é essencial obter informações do Executivo Municipal sobre as providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema, bem como a previsão para a realização dos reparos necessários.

Assim, considerando o interesse público e a necessidade urgente de intervenção, solicita-se resposta detalhada do setor competente da Prefeitura Municipal para que sejam tomadas as devidas medidas. (Fotos em Anexo).

Atenciosamente,

ODAIR PEREIRA - PLISABEL CRISTINA GROSSL - REPUBLICANOS

VEREADOR

VEREADORA



MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
Processo Digital
Comprovante de Abertura do Processo

Pág 2 / 2

GEOVANE DE LIMA - PODEMILENE TORRES GONÇALVES STALL - PSB
VEREADOR VEREADORA

NEUSA HEUKO SWAROWSKI - CIDADANIA GEOVANE DE LIMA - PODE
VEREADORA VEREADOR

ELCIO JOSUÉ COLAÇO - PSD LUIZ FELIPE STAFIN - PSB
VEREADOR VEREADOR

Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/2519>

ODAIR PEREIRA

Requerente

LUIZ FERNANDO OSTERLOH

Funcionário(a)

Recebido

**Processo Nº 5078 / 2025**

Código Verificador: 95BO0395

Requerente: ODAIR PEREIRA**Detalhes:** REQUERIMENTO Nº 009/2025.

Rio Negro, PR, 21 de Fevereiro de 2025

Ementa: Solicitação ao Executivo Municipal, pedindo informações sobre o deslizamento de terra, o qual causou um grande buraco, na calçada na Avenida General Plínio Tourinho, no Bairro Campo do Gado, próximo ao Supermercado Francis

Os Vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que estabelece o Artigo 109, Inciso X do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, requerer que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre o deslizamento de terra, o qual, danificou a calçamento da Avenida General Plínio Tourinho, no Bairro Campo do Gado próximo ao Supermercado Francis. Tal buraco tem impossibilitado o uso da calçada e do estacionamento naquele trecho, colocando em risco uma das faixas de uma importante via de circulação do Município. Ressalta-se que essa situação persiste há meses sem solução aparente, gerando preocupações quanto à segurança de pedestres e motoristas.

Diante do exposto, requer-se que o Executivo informe:

Quais providências estão sendo tomadas para a solução do problema?

Existe previsão para a realização dos reparos necessários? Se sim, qual o prazo estimado?

Qual a causa identificada para o surgimento e ampliação do buraco?

Houve alguma vistoria técnica no local? Em caso afirmativo, quais foram as conclusões?

Justificativa: O presente requerimento se faz necessário diante da preocupante situação enfrentada pelos moradores e transeuntes da Rua Saturnino Olinto, onde um enorme buraco tem causado sérios transtornos e riscos à segurança pública.

A presença desse buraco impossibilita a população de utilizar a calçada, forçando pedestres a transitar pela pista de rolamento, expondo-os a riscos de atropelamento e dificultando a mobilidade urbana. Além disso, o problema compromete o estacionamento no trecho afetado, impactando diretamente comerciantes, moradores e motoristas que utilizam a via.

O agravante é que essa situação se estende há meses sem uma solução definitiva, sendo que o buraco aumentando progressivamente, ao ponto de ameaçar uma das faixas da via, podendo comprometer ainda mais o tráfego e a segurança viária. Diante desse cenário, é essencial obter informações do Executivo Municipal sobre as providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema, bem como a previsão para a realização dos reparos necessários.

Assim, considerando o interesse público e a necessidade urgente de intervenção, solicita-se resposta detalhada do setor competente da Prefeitura Municipal para que sejam tomadas as devidas medidas. (Anexo).

Atenciosamente,

ODAIR PEREIRA - PLINIA SABEL CRISTINA GROSSI - REPUBLICANOS
VEREADOR VEREADORA

GEOVANE DE LIMA - PODEMOS MILENE TORRES GONÇALVES STALL - PSB
VEREADOR VEREADORA

NEUSA HEUKO SWAROWSKI - CIDADANIA GEOVANE DE LIMA - PODEMOS
VEREADORA VEREADOR

ELCIO JOSUÉ COLAÇO - PSD LUIZ FELIPE STAFIN - PSB
VEREADOR VEREADOR

Disponível em: <https://sapl.rionegro.pr.leg.br/materia/2519>

Assunto: GABINETE DO PREFEITO**Subassunto:** Requerimento**Data Abertura:** 26/02/2025 10:55**Data Previsão:** 28/03/2025**Informações do Recebimento:****Usuario:** NESTOR HENRIQUE FADEL BICHESKI**Data/Hora:** 09/04/2025 09:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

ORDEM DE SERVIÇO

PROJETO:

**Contrato de Prestação de Serviços n.º 010/2025
Dispensa por Justificativa 034/2025**

OBJETO:

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE
CONTENÇÃO NA AVENIDA GENERAL PLINIO TOURINHO, nas condições
estabelecidas no Termo de Referência e memorial descritivo.**

LOCALIZAÇÃO:

Av. Plinio Tourinho – Bairro Campo do Gado - Rio Negro – PR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO.

VALOR CONTRATUAL:

R\$ 494.494,29 (quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO:

120 (cento e vinte) dias.

Pela presente Ordem de Serviço, fica a empresa “**HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**”, CNPJ n.º **10.569.078/0001-85**, vencedora do processo de Licitação na modalidade **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA supracitada**, autorizada a dar início aos trabalhos de execução com as características acima mencionadas.

Rio Negro, 28 de março de 2025.

**ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
PREFEITO MUNICIPAL**

**CHARLES ADRIANO GOMES
Engenheiro Civil
CREA PR-30244/D**

.....
CIENTE:

EM / /

HAMMER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Contratada



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Relatório Defesa Civil

Obra: Muro de Contenção.

Localização: Avenida General Plínio Tourinho, frente Nº 2527, bairro Campo do Gado, Rio Negro PR.

1.0 Introdução

O objetivo deste relatório é apresentar as causas, circunstâncias e riscos relacionados ao colapso parcial do muro de contenção localizado na Avenida General Plínio Tourinho, em frente ao Nº 2527, bairro Campo do Gado, Rio Negro PR, ocorrido no dia 02/12/2024. O muro de contenção é uma estrutura essencial para a estabilização do terreno elevado ao lado da avenida, protegendo o passeio e a via de tráfego. O incidente resultou no desabamento parcial do muro e no bloqueio do passeio, além de representar risco iminente de queda para o restante da estrutura.

2.0 Descrição da Estrutura

O muro de contenção foi projetado para sustentar o terreno elevado localizado ao lado da Avenida, com a finalidade de evitar deslizamentos que possam comprometer a segurança dos pedestres que utilizam o passeio e a integridade da avenida. O muro tem uma extensão de 81,60 metros. A estrutura está posicionada ao longo do passeio, sendo uma das principais formas de contenção do terreno.

3.0 Circunstâncias do Colapso e risco ao restante da estrutura

Após a análise preliminar, verificou-se que o restante do muro ainda apresenta risco iminente de ruptura, pois está com uma deformidade no eixo. Foi





Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



observado pelos engenheiros da prefeitura que as vigas de amarração do muro atual apresentavam diversas patologias: como armaduras aparentemente com sinais de corrosão e insuficientes, pressão exercida pelo solo de aterro de base do passeio, já saturado pelas fortes chuvas que atingiram a região e a falta de drenagem adequada, contribuíram, junto a outros fatores, para a instabilidade do muro e ao colapso parcial do sistema. Todo o contexto relatado neste parágrafo pode levar a um desmoronamento total da estrutura restante, se não forem tomadas medidas corretivas urgentes.

As fotos a seguir, demonstram o que foi exposto, como podemos observar nas figuras 01 e 02.

- Inclinação no eixo do muro;
- Rachaduras visíveis na parte superior e nas laterais do muro e na horizontal na pista de rolamento, com sinais de deformação na base da estrutura;
- Desabamento parcial do muro, que resultou no bloqueio do passeio e impediu a circulação de pedestres;
- Infiltração de água ao longo do muro pelo local onde houve o colapso, e assim indicando falha no sistema de drenagem;
- Com isso restante da estrutura apresenta sinais de instabilidade, com risco iminente de novos desabamentos.





Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Figura01:



Fonte: Acervo do autor.

Figura 02:



Fonte: Acervo do autor.





Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



O tráfego de veículos na avenida foi pouco afetado com estreitamento da rua pois foi isolada a área até o limite da faixa de rolamento. Além disso, a segurança do passeio está comprometida, e o risco de colapso total do muro precisa ser tratado com urgência, os pedestres estão usando a via de rolamento para transitar tornando um agravante de acidente de trânsito.

4.0 Medidas Imediatas Adotadas

Dado o risco de desmoronamento total do muro, as seguintes medidas foram adotadas imediatamente:

- **Interdição do passeio e da faixa de estacionamento da pista:** A área foi isolada e o passeio afetado foi fechado ao público para garantir a segurança dos pedestres.
- **Monitoramento constante:** Engenheiros estruturais estão realizando uma análise contínua para monitorar a estabilidade do restante do muro e identificar possíveis sinais de colapso.

5.0 Recomendações

- **Reconstrução do muro:** Recomenda-se a realização de um projeto de reconstrução do muro com base em um novo dimensionamento, considerando as condições do solo e a necessidade de drenagem.
- **Instalação de sistema de drenagem:** Implementação de um sistema de drenagem eficiente ao longo da base do muro para evitar o acúmulo de água e reduzir a pressão sobre a estrutura.
- **Monitoramento contínuo e fiscalização:** Inspeções periódicas devem ser realizadas para garantir que a estrutura se mantenha estável e que quaisquer novos sinais de falha sejam detectados precocemente.
- **Plano de contingência para a área do passeio:** É importante que, caso o risco de colapso persista, se considere o fechamento definitivo do passeio até que a obra de recuperação seja concluída.





Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



6.0 Conclusão

O desabamento parcial do muro de contenção e o risco de falha estrutural no restante da estrutura representam um perigo significativo à segurança pública. A interdição parcial do passeio foi necessária para proteger os pedestres, mas é urgente que medidas corretivas sejam tomadas para evitar o colapso total. A reconstrução do muro, juntamente com a melhoria no sistema de drenagem, é essencial para garantir a segurança da área e prevenir novos incidentes.

Rio Negro/PR, 12 de março de 2.025.

Assinado Digitalmente por

Coordenador da Segurança Patrimonial - Defesa Civil – Luciano Aparecido do Nascimento

Engenheiro Civil - Defesa Civil – Charles Adriano Gomes.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/03/2025 10:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/pde7e72a2a6d73>.

